

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana zaworu kulowo pneumatycznego do tankowania hydrantowego V101 (DN 65; PN 25) zakres F05-F07 do Mercedesa Atego UC 02722 należącego do WSP Bezwola

Kod CPV:

<i>Numer kodu CPV*</i>	<i>Kod usługi*</i>	<i>Nazewnictwo zgodne z Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych*</i>
50630000-0		<i>Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów wojskowych</i>

Zakup usługi polega na wymianie zaworu kulowo pneumatycznego do tankowania hydrantowego V101(DN65; PN25) zakres F05-F07 do Mercedesa Atego UC 02722. W toku eksploatacji pojazdu zauważono nieszczelność zaworu tankowania hydrantowego – pęknięcie wzdłuż szwa technologicznego. Wykonanie usługi ma na celu przywrócenie sprawności technicznej pojazdu.

1. Usługę należy zrealizować w siedzibie wykonawcy w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia pisemnego zamówienia ;
2. W zaoferowaną cenę naprawy należy wliczyć: **wszystkie koszty związane z jego realizacją w tym obowiązujący podatek VAT**
3. Cena uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem naprawy, tj. m.in. koszty części niezbędnych do wykonania naprawy, koszt robocizny; oraz wszelkie inne koszty, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe.
4. Pojazd zostanie dostarczony na koszt Zamawiającego do warsztatu Wykonawcy wraz z pisemnym zleceniem usługi obsługi pojazdu dostarczonym przez użytkownika pojazdu;
5. Potwierdzenie przyjęcia pojazdu do warsztatu samochodowego Wykonawcy stanowi podpis uprawnionego pracownika wykonawcy na protokole przyjęcia pojazdu do warsztatu Wykonawcy (załącznik nr 2 umowy);

6. Po wykonanej obsłudze, Wykonawca zgłosi gotowość pojazdu do odbioru, przesyłając wiadomość na adres e-mail. Przedstawiciel Zamawiającego w ciągu 2 dni od zgłoszenia odbierze pojazd z warsztatu Wykonawcy, na własny koszt, potwierdzając odbiór usługi w protokole odbioru;
7. Protokół odbioru stwierdzający wykonanie usług bez wad stanowi podstawę zapłaty wynagrodzenia umownego;
8. Gwarancja 12 miesięcy od daty podpisania odbioru końcowego wykonanej usługi bez uwag.
9. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, tzn. powinien dysponować warsztatem samochodowym, w którym świadczone będą usługi objętym 24 godzinnym dozorem osobowym lub dozorem realizowanym poprzez urządzenia alarmowe albo monitoringu, posiadającym stanowisko z kanałem rewizyjnym.
10. Jako warsztat samochodowy Zamawiający rozumie zadaszoną nieruchomość, spełniającą wymogi BHP i, z wyznaczonymi pomieszczeniami: hala serwisowa ze stanowiskiem naprawczym itp. PPOŻ
11. Lokalizacja warsztatu Wykonawcy (tj. miejsce wykonania usługi) położona powinna być w odległości nie większej niż 200 km od miejsca stacjonowania pojazdu tj. 21-310 Wohyń ul. Sosnowa 38.

