

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Andrzej Kuczyński

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20250424 16.05.2025

WŁAŚCICIEL KOMENDA WOJEWÓDZKA W SIENKIEWICZA 65
 15-003 BIAŁYSTOK

SYGNATURA PL2025042481051 RODZ. SZK OC

MARKA TOYOTA LAND CRUISER 150 MODEL PODSTAWOWY
 NUMER VIN JTEBR3FJ20K147954 NR REJ. [REDACTED] KOD TYPU 70 LC 01

WERSJA OD 08.2019 RELING DACHU UKŁ KLIMAT AUTOMAT
 WYPOSAŻENIE SZYBA CZOŁ OGRZEWANA LUSTERKO WEWN PRZYSŁ LUSTERKO Z EL/NAST
 PODWÓJ CENTRAL ZAMEK LUST ZEW LAKIEROWANE UKŁAD 9 GŁOŚNIKÓW
 REFLEKTORY P-MGIELNE NAST REFLEKTORA UKŁ OCZYSZCZ REFLEKT
 WYCIER SZYBY TYLNEJ LAMPA P-MGL TYLNA SIEDZ T 3 MIEJ DZIEL
 KLAMKI DRZWI LAKIER PÓŁKA PRZESUWNA UKŁAD AUTOALARMU
 KEYLESS ENTRY/DRIVE ZACZEP PRZYCZ STAŁY SILNIK OGRZEW VISCO
 SPOILER ZDERZ PRZ KAMERA JAZDY W TYŁ KOŁO ZAP POD PODŁOGĄ
 2755CCM 130/150KW 6 BIEG SKRZY AUTOMAT REFLEKTOR LED
 REGULATOR SZYBKOSCI OPONA 265/65 R17..T KOŁA ALU 7,5JX17
 OSŁONY STOPNI OGRZEWANIE PTC WYPOSAŻ ZIMNE KRAJE
 KONTROLA CISN W OPON NORMA SPALIN EURO 6 AIRBAG BOCZNY
 AIRBAG KOLAN PROGRAM STABIL (VSC) WYKONANIE DLA EUROPY
 5-DRZWIOWY PRÓG LAKIEROWANY SPOILER TYLNY
 STOPNIE BOCZNE

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA = [REDACTED] PLN/RBG

NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE JC OPER.
 KOD CZ CENA

B410 ZDERZAK T WYB/WBUD 8
 B420) ZDERZAK T WYMIANA (WYBUDOWANY) 8

L A K I E R O W A N I E (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 01.03.2025

KOD CZĘŚCI OPERACJA - 2-WARSTW-METALLIC JC
 - CZĘŚCI MONTAZ WYBUD

2581 ZDERZAK T LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R 16

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

KOD CZĘŚCI OKREŚLENIE KOSZT MAT.
 2581 ZDERZAK T LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R [REDACTED]

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
mail : kontakt@pzu.pl
Ekspert: Andrzej Kuczyński

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20250424 16.05.2025

LAKIEROWANIE (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 01.03.2025

KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ	JC	OPER.
WSPÓŁCZYNNIK [REDACTED] PLN/RBG		CENA
CZAS LAKIEROWANIA	16	
PRZYGOTOWANIE TWORZYWO	11	
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :	27	[REDACTED]

KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO		CENA
LAKIEROWANIE NOWEJ CZĘŚCI STOPIEŃ K1R		[REDACTED]
STAŁA MATERIAŁOWA TWORZYWO		[REDACTED]
WSPÓŁCZYNNIK ODCHYLENIA	65.00 %	[REDACTED]

CZĘŚCI ZAMIENNE CENNIK STAN : 01.05.2025 / 05

KOD CZĘŚ	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
2581	ZDERZAK T	81819610	[REDACTED]

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Andrzej Kuczyński

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY

NR PL20250424

16.05.2025

WARTOŚĆ KOŃCOWA	PLN	PLN
ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG		
RAZEM 16 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM ROBOCIZNA		[REDACTED]
LAKIEROWANIE		
KOSZTY ROBOCIZNY [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
KOSZTY MATERIAŁU [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM LAKIEROWANIE		[REDACTED]
CZĘŚCI ZAMIENNE		
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE		[REDACTED]
WARTOŚĆ BEZ VAT		[REDACTED]
VAT 23.00 %		[REDACTED]
WARTOŚĆ Z VAT		[REDACTED]

W wyliczeniu zastosowano 35,0% rabat na materiał lakierniczy, którego dostawcą jest Pomoc Non Stop.

OBJAŚNIENIA:

CENY CZĘŚCI-CENY PRODUC./IMPORT.

NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA

I = CZĘŚĆ(I) IDENT.

ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATEX

(C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZT AUTOMOTIVE GMBH

* = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA

)=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC

LICENCJA 32024700

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20250424

Pojazd: TOYOTA LAND CRUISER 150 MODEL PODSTAWOWY
Numer rejestracyjny / VIN: [REDACTED] / JTEBR3FJ20K147954
Data pierwszej rejestracji: 2019-12-20 Rok produkcji: 2019
Przebieg (podany): 147 267 km

CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY (NETTO)

KOD	OKREŚLENIE	NUMER KAT.	OZN. DOSTAWCA/ PRODUCENT	CENA NZS
2581	ZDERZAK T	81819610	PJ Pomoc Non Stop	[REDACTED]

W TRAKCIE OGŁĘDZIN POJAZDU STWIERDZONO, ŻE:

- Uszkodzeniu uległy elementy, których prostota konstrukcji uzasadnia zastosowanie części alternatywnych
Dotyczy: ZDERZAK T

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za robociznogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” – części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577-581).

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 1 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wpłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX