

Data wykonania: 2020-07-14

Rzędna: 77,46 m n.p.m.

Sprawdził(a):
dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

Y:

| Proba | Poziom wody | Głębokość(m) | Mięższność | Profil litolog. | Opis gruntu | Wilgotność | Waleczki | IL(n) gr.spoiste | ID(n) gr.sypkie | Sonda dynamiczna SD10 |
|----------------|-------------|--------------|------------|-----------------|------------------------------|------------|----------|------------------|-----------------|-----------------------|
| | | | 0,23 | | asfalt, | | | | | |
| | | | 0,12 | | Nasyp budow.[tł], | w | | | | |
| | | 1 | 1,45 | | Nasyp niekontr. piaszczysty, | w | | | | |
| | | 2 | 1,2 | | Piasek średni, szarozółty | w | | | | |
| Głębokość: 3,0 | | | | | | | | | | |