

Data wykonania: 2020-06-15

Rzędna: 89,20 m n.p.m.

X:

Y:

Sprawdził(a):

dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

| Proba          | Poziom wody | Głębokość(m) | Miąszość | Profil litolog. | Opis gruntu                                             | Wilgotność | Waleczki | IL <sub>L</sub> (n) gr.spoiste | ID(n) gr.sypkie | Sonda dynamiczna SD10 |
|----------------|-------------|--------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|
|                |             | 1,4          |          |                 | Nasyp niekontr.[ piasek gliniasty przew. piasek gruby], | w          |          |                                |                 |                       |
|                |             | 0,9          |          |                 | Piasek gruby, jasnobrązowy                              | w          |          |                                |                 |                       |
|                |             | 0,1          |          |                 | Otoczaki,                                               | w          |          |                                |                 |                       |
| Głębokość: 2,4 |             |              |          |                 |                                                         |            |          |                                |                 |                       |