

Data wykonania: 2020-07-03

Rzędna: 75,97 m n.p.m.

Sprawdził(a):
dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

Y:

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąższość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		0,3			Gleba,	w				
		1,2			Piasek średni, żółty	w				
		0,1			Otoczaki,	w				
Głębokość: 1,6										